



Gemeente : Boxtel
Plaats + postcode : Boxtel 5283 SB
Straat + nummer : Selissen 5
Naam :
Kad. aanduiding :
Eigenaar :
Aard object : gebouw met erf
Huidige functie : schuur
Oorspr. functie : bakhuis
Opdrachtgever :
Architect :
Aannemer :
Bouwjaar : midden 19^{de} eeuw
Bouwtype : rechthoekig bakhuis met zadeldak
Bouwstijl :

Objectnr. : BOX-215

Datum invent.: 19-01-05

Staat van onderhoud: redelijk

Kwalificatie : cat. 1

Bouwgeschiedenis/historie: Dit bakhuis dateert in oorsprong waarschijnlijk uit het midden of derde kwart van de 19^{de} eeuw en is daarmee van wat oudere datum dan de huidige langgevelboerderij, die ten oosten van het bakhuis is gelegen. Het erf maakt deel uit van het oude gehucht Selissen, aan de noordrand van de bebouwde kom van Boxtel. Het bakhuisje had verschillende functies. Niet alleen werd er brood gebakken, ook werd er vermoedelijk, zoals veel gebruikelijk in dergelijke gebouwtjes, varkensvoer bereid, was er een plee en werden op de vliering duiven gehouden. Volgens mededeling heeft er altijd een kippenhok tegen de zuidoostelijke kopgevel aangesloten. De huidige is echter van vrij recente datum. Het bakhuisje verkeert in opmerkelijk gave staat. In het recente verleden uitgevoerde herstellingen zijn zorgvuldig en met gebruikmaking van oude materialen uitgevoerd.

Beschrijving: Klein bakhuis, direct gelegen aan de oostzijde van de weg Selissen, op het westelijke deel van het grote erf van de boerderij Selissen 5, een in zijn huidige gedaante uit het begin van de 20^{ste} eeuw daterende langgevelboerderij. Het bakhuis heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel. Het dak is gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. Goten ontbreken. Op de nok een bakstenen schoorsteen. De gevels zijn deels in kruisverband gemetseld, deels in halfsteens verband, in handvormbaksteen, met gepleisterde plint. In de voorgevel centraal een oud deurkozijn met vellingkantversieringen, daarboven een halfsteens rollaag; voorts een bakstenen dorpel. Het kozijn bevat een houten opgeklampte deur met oude deurklink. Aan weerszijden is er een klein venster met rollaag aan boven- en onderzijde, een kozijntje met luikspinning en 4-ruits raampje. Het rechter kozijn heeft nog duimen van een verdwenen luik. In de topgevel een zestal in een driehoek geplaatste duifgaten met kepervormige afsluiting. Het houten kippenhok tegen de zuidoostelijke gevel is van recente datum en niet beschermenswaardig. Volgens mededeling verkeert het interieur nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en zijn de schouw met bakoven en hier achterliggende plee nog behouden gebleven.

Op het aansluitende erf van de boerderij Selissen 5 bevinden zich diverse karakteristieke groenelementen, zoals beukenhagen en enkele oude beuken.

Motivering: Klein 19^{de}-eeuws bakhuis nabij de boerderij Selissen 5. Het gebouwtje heeft een hoge architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, waarvan het zowel uit- als inwendig zeer gaaf bewaard gebleven voorbeeld is. In deze betekenis heeft het object in de gemeente Boxtel zelfs zeldzaamheidswaarde. Het geeft een goede indruk van een voor verschillende doeleinden bestemd 19^{de}-eeuws bakhuis, waarvan er vroeger vele in de gemeente te vinden waren. Situeringswaarde als beeldbepalend en zeer markant onderdeel van het gehucht Selissen, dat in deze omgeving in

het wegenverloop, de ligging van enkele oude boerenerven en vele groenelementen herkenbaar is gebleven. Tezamen met de nabij gelegen boerderij, het erf met oude bomen en de bochtige weg met diverse groenelementen vormt het balkhuisje een karakteristiek ensemble.

Opmerkingen: Het interieur is niet bekeken, maar volgens mededeling van een omwonende in gave staat behouden gebleven.

Bronnen:



