

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*.  
U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

<b>Gemeente</b>	: Boxtel	<b>Objectnr.</b>	: BOX-138
<b>Plaats + postcode</b>	: Boxtel 5281 BS	<b>Bladnr.</b>	: 2
<b>Straat + nummer</b>	: Rechterstraat 1		
<b>Naam</b>	: Het Hof		
<b>Datum</b>	: april 1991		
<b>Kad. aanduiding</b>	: K 2353	<b>Negatiefnrs.</b>	: E34-36
<b>Eigenaar</b>	: P.A.O.M. de Reu	<b>Staat v. onderhoud</b>	: goed
<b>Aard object</b>	: gebouw met erf		
<b>Huidige functie</b>	: woonhuis/praktijk	<b>Kwalificatie</b>	: cat. 1
<b>Oorspr. functie</b>	: woonhuis	<b>Bescherming</b>	: gemeente
<b>Opdrachtgever</b>	: A.N. van Oerle		
<b>Architect</b>	:		
<b>Aannemer</b>	:		
<b>Bouwjaar</b>	: ca. 1905		
<b>Bouwtype</b>	: villa		
<b>Bouwstijl</b>	: Traditionalisme		

### Beschrijving:

Bij de Zwaansebrug aan de Rechterstraat gelegen vrijstaande villa, teruggelegen ten opzichte van de aangrenzende bebouwing; het perceel grenst aan de westzijde aan de Dommel en is aan de straatzijde afgesloten met een sierhek; voor en linksopzij van het pand een siertuin met grote kastanjeboom aan de straatzijde; rechts een ruime betegelde plaats; van het van 1912 daterende sierhek resteert de toegangspartij, bestaande uit een teruggeplaatst dubbel smeedijzeren hek tussen met een siervaas bekronde geblokte bakstenen pijlers, met aan de voor-zijde twee ingemetselde stenen met tekst 'HET' en 'HOF' en aan de achterzijde een tweetal stenen ('ANNO' en '1662'); na verwoesting in 1944 is de rest van het hek in versoberde vorm vernieuwd.

Het bakstenen pand beslaat een L-vormige plattegrond en beslaat twee bouwlagen met een vliering onder zadeldaken gedekt met leien in Maasdekking. Van het voorste volume staat de nok loodrecht op de straat, van het erachtergelegen volume met hogere nokhoogte en dakvoet loopt de nok evenwijdig aan de straat.

In de oksel staat een octogonale traptoren met een dito met leien gedekt klokdak bekroond met een smeedijzeren windvaan. Aan de als in- en uitgezwenkte topgevel uitgevoerde kopgevel aan de voorbouw een eenlaags bakstenen rechthoekige uitbouw onder plat, aan de westgevel een vijfzijdige grotendeels houten serre onder plat en aan de oostelijke kopgevel van de met tuitgevels uitgevoerde achterbouw een bakstenen vijfzijdige eenlaags aanbouw met houten balkonhek.

Naast de traptoren een uitgebouwd toegangsportaal onder lessenaardak met paneeldeur, gesmeed raamrooster en van diefijzers voorziene glas in lood zijlichten. Voorts enkelvoudige en samengestelde schuifvensters met roedeverdeelde bovenlichten met kwartronde bovenhoeken; roedeverdeelde vlieringlichten in de kopgevels; staande langwerpige glas in lood vensters in de traptoren.

Het in kruisverband uitgevoerde metselwerk is verlevendigd met uitkragende tand- en bloklijsten onder de overstekende op klossen rustende bakgoten; rode kwartrondkop verblendsteen als afsluiting van projecterende plint; natuurstenen lekdorpels dekplaten en hoekblokken.

### Motivering:

Vrijstaande villa in traditionalistische trant uit ca. 1905 met sierhek en een grote kastanjeboom.

Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Situeringswaarde vanwege de markante ligging aan Rechterstraat en Dommel, en vanwege de historisch bepaalde locatie ter plekke van een voorganger uit XVII; als zodanig ook van historische waarde.

### Opmerkingen:

Het pand is gebouwd ter plekke van een voorganger uit 1662, met eenzelfde plat-tegrond (Kadastrale Minuut 1832) en gevelopzet: een identieke in- en uitgezwenkte topgevel en tuitgevel. Het inrijhek markeert

de plaats waar voorheen een brug over het Binnendommeltje lag; bij de plaatsing van het hek in 1912 is deze waterloop overkluisd; het oorspronkelijke, in 1944 verwoeste, straathek met vijf geblokte pijlers, met siervazen als voornoemd, was gesteld in de rooilijn op de oude fundering van een kort daarvoor afgebroken blok arbeiderswoningen, dat de villa aan het zicht onttrok; het huidige straathek markeert ongeveer de plaats van de achtergevel van dit gesloopte rijtje woningen.

Van oudsher had het perceel middels een lange smalle strook een toegang vanaf de Kruisstraat; tussen de nrs. 5 en 7 bevindt zich daar nog altijd een rondbogig toegangspoortje.

1912: verzoek (met bouwtekening) van A.N. van Oerle (textielfabrikant) voor plaatsing hek.

1934: bouw van een kluis ten behoeve van notaris Mertens.

1985: verbouw kantoor Dienst Gemeentewerken tot woonhuis annex praktijkruimte.

De grote kastanjeboom is geregistreerd door de Bomenstichting (gev. te Utrecht): "Paardekastanje (*Aésculus hippocástanum*); geschat plantjaar: ca. 1880; omtrek: 360cm; hoogte: ca. 23m."

---

#### **Lit./Archief:**

G.A.B., Ingekomen stukken 1912.

Archief B.W.T., nrs. 3088 (1934), 1985/88 (1985).

*Gids voor Boxtel*, 1932, p. 30.

*Boxtel in oude ansichten*, deel 1, 1985, nrs. 29-30, 32-34, 36.

*Boxtel: kijk nou 'ns!*, 1985, nrs. 6, 44, 135-138.

*De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/Liempde*, 1986, p. 64.





## ACTUALISATIE REDENGEVENDE BESCHRIJVING

**Gemeente** : Boxtel  
**Plaats + postcode** : Boxtel 5281 BS  
**Straat + nummer** : Rechterstraat 1  
**Naam** : Het Hof  
**Kad. aanduiding** : K 2353  
04  
**Eigenaar** :  
**Aard object** : gebouw met erf  
**Huidige functie** : woonhuis  
**Oorspr. functie** : woonhuis  
**Opdrachtgever** : A.N. van Oerle  
gemeente  
**Architect** :  
**Aannemer** :  
**Bouwjaar** : circa 1905  
**Bouwtype** : villa  
**Bouwstijl** : traditionalisme

**Objectnr.** : BOX-138

**Datum beschrijving** : april 991

**Datum actualisatie** : 26-11-

**Staat van onderhoud:** goed

**Kwalificatie:** cat. 1

**Bescherming:**

---

### Wijzigingen en aanvullingen bestaande redengevende beschrijving

- Op de hoofdboort van het hekwerk sluiten gebogen hekdelen aan, bestaande uit hoge smeedijzeren hekken met afwisselend lelievormige en vraagtekenvormige bekroningen, geplaatst op opengewerkte bakstenen voetmuurtjes. Deze gebogen hekdelen sluiten aan de straatzijde aan op in blokverband gemetselde posten met natuurstenen dekplaten. Aan de Rechterstraat grenzen eenvoudiger hekwerken, bestaande uit ijzeren spijlenhekken op bakstenen voetsmuren, deze laatste voorzien van een ezelsrugvormige bekroning. De ijzeren hekdelen worden onderbroken door bakstenen pijlers met ezelsrugvormige afdekking. Aan de westzijde sluit het hekwerk aan op de noordelijke brugleuning van de brug in de Rechterstraat.
- De klinkerbestrating rondom de villa is niet oorspronkelijk.
- Op het dak zijn er diverse authentieke dakkapellen met platte daken, met leien beklede wangen en 9-ruits ramen.
- Links naast de serre tegen de westgevel bevindt zich een rechthoekige bakstenen uitbouw (met breed venster, waarin drie 6-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten), waarop een houten erkerachtig dakhuis met plat dak is geplaatst. Deze houten erker heeft een doorlopende en omhoekende reeks smalle 8- en 12-ruits ramen.
- De vensters in de serre tegen de oostgevel zijn voorzien van bovenlichten met decoratief glas-in-lood in Jugendstiltrant, met medaillons en paardenkastanjebladmotieven.

### Interieur

Het interieur van de villa bevat nog veel oorspronkelijke elementen. De oorspronkelijke indeling van het huis bleef intact. Het betreft een binnen de vroeg 20<sup>ste</sup>-eeuwse landhuisbouw karakteristieke indeling, uitgaande van de min of meer centraal gelegen grote hal, waaromheen de diverse woon- en andere vertrekken zijn gegroepeerd. De grote woonkamer bevindt zich in het zuidelijke deel van het huis (voorzijde). Er zijn hier suitedeuren naar de serre tegen de westgevel.

De centrale **hal** heeft een nieuwe marmeren vloer (niet beschermenswaardig), een stucplafond met sobere siertmotieven en een houten lambrisering met panelen en geïntegreerde houten bank. De lambrisering sluit aan op de lijsten rond de deuren, die zijn voorzien van doorgestoken bovenuiteinden; houten bordestrap met houten trappaal, sierbalusters; onder de trap een wc- met

voorruimte, beide met glas-in-loodramen. In de **vestibule** een houten lambrisering met panelen, een stucplafond met vakverdeling en een tochtportaal met dubbele 8-ruits tochtdeur (ca. 1950). In het huis diverse oorspronkelijke doorgangen met sierlijsten met doorgestoken stijlen, arduinen onderdorpels en paneeldeuren.

Grote **woonkamer** aan de zuidzijde: eenvoudig stucplafond met sierlijsten; kozijn met dubbele schuifdeuren met enkelruits ramen en 8-ruits glas-in-loodbovendelen naar de serre; de oorspronkelijke schouw is wat betreft de schoorsteenmantel verdwenen, het rookkanaal is er nog; in de serre tegen de voorgevel een kastenwand (met paneeldeurtjese en enkelruits deurtjes met glas-in-lood) met geïntegreerde schouw met goudgevlamde haardtegels;

Voormalige **kamer-en-suite** aan de achterzijde (noordzijde): de suitedoorgang (met flankerende wandkasten) is dichtgezet; de grote kamer links achter (noordwestzijde): sober stucplafond met lijsten; smalle erker met gebogen hoeken en houten paneellambrisering; de moderne uitbouw van deze kamer (praktijkruimte) is niet beschermenswaardig; de kamer aan de noordoostzijde heeft een stucplafond met profiellijsten en Jugendstilrozetten met kastanjebladmotieven; aansluitende serrekamer (noordoostzijde) met stucplafond, voorzien van Jugendstilrozet met bloemmotieven;

**Kelder:** houten keldertrap, granitovloer, troggewelven en stenen wijnvakken. In de overigens geheel vernieuwde **keuken** een aanrechtalkoof met houten sierlijst.

In de tweede bouwlaag is er een ruime **overloop** met stucplafond met vakken en een ompleisterde sierbalk; houten zitbank op de overloop, aansluitend op houten kast; in de overige kamers eenvoudige stucplafonds. Authentieke kapconstructie met eenvoudige A-spanten.


---

#### **Wijzigingen en aanvullingen bestaande motivering**

Ook het na 1944 vernieuwde hekwerk aan de Rechterstraat en het interieur van de villa heeft monumentale waarde.



*afb. 1 Entrée aan de Rechterstraat*



*afb. 2 Detail hekwerken*

*afb. 3 Voorgevel en hekwerk vanaf de Rechterstraat*



*afb. 4 Oostzijde huisd*






*afb. 5 en afb. 6 Interieur hal met trappenhuis en stucplafond*



*afb. 7 en afb. 8 Interieur vestibule met glas-in-loodramen*



*afb. 9 en afb. 10 Interieur kamer zuidzijde eerste bouwlaag*



*afb. 11 Stucplafond in kamer eerste bouwlaag*



*afb. 12 en afb. 13 Interieur serrekamer oostzijde, met detail glas-in-loodbovenlicht*



*afb. 14 en afb. 15 Trappenhuis in tweede bouwlaag en detail kapconstructie*